$\downarrow\downarrow\downarrow$

客户服务热线:86636616

青岛兴平热电有限公司

近期,有热企就开始准备冲水试压了。需要提醒的是,在充水试压时,用户需要 先

自行检查家中的管道、阀门等设施是否正常,手动跑风是否已经关闭。供热系统的阀门、暖气管道的接口处最容易出现纰漏。

一般来说,暖气片旁的阀门可扭动,往年一些有孩子的家庭,会因孩子好奇扭动而关闭阀门,在充水试压时就会出问题。工作人员在充水试压时发现,居民家管道漏水主要有四种情况:用户楼顶放气阀不严;用户家中放气阀、暖气片跑风关闭不严;室内采暖设施连接处老化、锈蚀,管道、阀门断裂或破损;用户装修拆装暖气片,安装不到位。

充水试压主要

是为了检测用户家中供热管

道是否有跑冒滴漏现象。

请用户随时注意在小区内、单元楼门口张贴的充水通知,在充水试压当天家中留人,并在试压时注意暖气片、暖气管道接口处和阀门处是否有老化、松动等原因导致的漏水现象,是否有管道阻塞问题,如有问题应及时通知所辖换热站的维修人员。

来源:大众网青岛、青岛晚报、掌上平度